

MEJORAS CON LA EMISIÓN DE BONOS DE 2018 *

*Conforme al Plan de Mejoras a los Activos Fijos. Sujeto al alcance del proyecto.



Antigüedad: 60 años (construida en 1958)
Superficie en pies cuadrados: 43,420

Estudiantes matriculados: 627

**ESTADO DEL EDIFICIO:
MALO**

FCI: 30%

El Índice de Estado de la Instalación (FCI por su sigla en inglés) es una medida del estado físico del interior, del exterior y del terreno de la escuela.

En buen estado: menos de 10%
En estado aceptable: Del 11% al 30%
En mal estado: más del 30%

Dennison Elementary School

- Cambiar el techo exterior deteriorado.
- Cambiar los suelos de alfombra y azulejo envejecidos.
- Cambiar los techos interiores envejecidos.
- Cambiar el mobiliario para los estudiantes, las mesas de la cafetería y el mobiliario de la biblioteca envejecidos.
- Actualizar la tecnología existente para el aprendizaje de los estudiantes.
- Actualizar las cámaras de seguridad y el herraje de seguridad de las puertas de los salones de clase.
- Asegurar los vestíbulos, entradas y ubicación de la oficina del edificio.
- Sustituir la iluminación interior con sistemas LED de eficiencia energética.
- Actualizar el cableado y paneles eléctricos envejecidos, y mejorar la capacidad.
- Actualizar el equipo de calefacción y aire acondicionado, la grifería y la instalación de tuberías.
- Sustituir el equipo del patio de recreo envejecido.

Costo estimado de las mejoras propuestas: \$1,122,733. Sujeto a cambios conforme al alcance del proyecto final.