MEJORAS CON LA EMISIÓN DE BONOS DE 2018 *

JEFFCO PUBLIC SCHOOLS

Área de articulación de Columbine

	Construir una instalación nueva en la misma propiedad	Expandir con adición	Remodelar el interior del edificio	Adiciones / renovaciones para programas	Acomodar el crecimiento en la población	Retirar los edificios modulares	Actualización de cámaras de seguridad y cerraduras	Proteger las entradas y la ubicación de las oficinas	Puertas exteriores nuevas, más seguras	Ventanas más seguras y de mayor eficiencia energética	Actualizar la tecnología existente	Mejoras a la áreas ajardinadas y los campos deportivos	Actualizar la pintura interior y los revestimientos de las paredes	Actualizar el cableado y los paneles eléctricos, y mejorar su capacidad	Actualizar los sistemas de calefacción y aire acondicionado, la plomería y las tuberías	Actualizar el enmasillado, las molduras y los alfeizares de las ventanas	Reparar y actualizar el acabado exterior	Pintura nueva para proteger el exterior	Mejoras a la cocina comercial	Mejoras al estacionamiento y las veredas	Cambiar el equipo del patio de recreo envejecido	Cambiar el mobiliario envejecido	Cambiar los suelos de alfombra y azulejo envejecidos	Cambiar las particiones móviles	Cambiar los lavabos en los salones de clase, las estanterías y las librerías envejecidas	Sustituir la iluminación interior con sistemas LED	Cambiar los techos interiores envejecidos	Cambiar el techo exterior deteriorado
Columbine High School		•	•	•			•	•	•		•	•	•	•	•		•	•				•	•	•		•	•	
Columbine Hills Elementary School							•	•			•			•	•				•	•	•		•			•	•	•
Dutch Creek Elementary School							•	•			•	•		•	•		•		•		•		•	•	•	•		
Governor's Ranch Elementary School							•	•		•	•		•	•	•				•		•		•			•	•	
Ken Caryl Middle School							•	•	•		•		•	•	•				•				•	•	•	•	•	
Leawood Elementary School							•	•			•		•	•	•				•		•		•		•	•	•	
Normandy Elementary School						•	•	•			•		•	•	•	•			•	•	•		•		•	•	•	•

*Conforme al Plan de Mejoras a los Activos Fijos. Sujeto al alcance del proyecto.

Mejoras a Normandy Elementary School

- Retirar los edificios modulares.
- Actualizar las cámaras de seguridad.
- Actualizar las puertas de seguridad /emergencia de acceso a los pasillos.
- Asegurar los vestíbulos, entradas y ubicación de la oficina del edificio.
- Actualizar la tecnología existente para el aprendizaje de los estudiantes.
- Actualizar la pintura interior y los revestimientos de las paredes.
- Actualizar el cableado y paneles eléctricos envejecidos, y mejorar la capacidad.
- Actualizar el equipo de calefacción y aire acondicionado, la grifería y la instalación de tuberías envejecidos.
- Mejoras a la cocina comercial.
- Reparar y actualizar el acabado exterior.
- Mejoras a la superficie del área de estacionamiento y sustitución de las veredas.
- Cambiar:
  - el equipo del patio de recreo envejecido;
  - las mesas de la cafetería y el mobiliario de la biblioteca envejecidos;
  - los armarios de los lavabos en los salones de clase, las estanterías superiores y las librerías envejecidos;
  - la iluminación interior con sistemas LED de eficiencia energética;
  - los suelos de alfombra y azulejo envejecidos;
  - los techos interiores envejecidos;
  - el techo exterior deteriorado.

Antigüedad: 48 años (construida en 1970)
Estudiantes matriculados: 420
Superficie en pies cuadrados: 55,702

ESTADO DEL EDIFICIO:
ACEPTABLE

FCI: 26.6%

El Índice de Estado de la Instalación (FCI por su sigla en inglés) es una medida del estado físico del interior, del exterior y del terreno de la escuela.

En buen estado: menos de 10%
En estado aceptable: Del 11% al 30%
En mal estado: más del 30%

Costo estimado de las mejoras propuestas: $1,443,121. Sujeto a cambios conforme al alcance del proyecto final.